


# 密着銅コアハンディ挿入機 25mm用






- ●口径毎の専用タイプですので、操作が簡単で作業効率が飛躍的に上がります。
- ●挿入作業はハンドルを回すだけで、複雑な作業はありません。
- ●挿入棒への密着銅コアの装着はワンタッチです。
- ●ハンドルの代わりにボックスレンチを使用することもできます。 (上部スピンドルのハンドルとの嵌合部は幅19mmの六角となっています。)

#### 浩



品番	部品名	材 質
1	本 体	青 銅
2	胴	青銅
3	止めナット	青 銅
4	パッキン	合成ゴム
5	挿入棒	炭素鋼
6	Οリング	合成ゴム
7	下部スピンドル	SUS
8	止めリング	SUS
9	下部座金	炭素鋼
10	スラストベアリング	クロム鋼
11	上部座金	炭素鋼
12	接続ボルト	炭素鋼
13	上部スピンドル	黄銅
14	ハンドル	アルミニウム
15	回転グリップ	合成樹脂
16	六角ボルト	SUS
17	平座金	炭素鋼
18	保持リング	合成樹脂



# ご使用に際して

●下記の構成部品が揃っていることをご確認願います。

名称	数量	名 称	数 量	
挿入機本体	1	パッキン	2 内、1個は挿入機に装着されています。	
ハンドル	1	ハッキン	1個はスペアー分です。	
六角ボルト	1	保持リング	5 内、1個は挿入機に装着されています。	
平座金	1	休付リング	4個はスペアー分です。	

- ●当社の密着銅コア(L,S)専用です。これ以外のコアは使用できません。
- □口径毎の専用タイプです。分水栓の止水機構と同じ呼び径のものをご使用下さい。
- ●分水栓の機種に対応する標線は下記の通りです。表以外の分水栓では標線は目安となりません。

表示	標線の幅	使用可能なサドル付分水栓
Κ	広い	当社 JWWA B 117 規格品、及びボール式サドル分岐栓Ⅱ型
L	狭い	当社 浅層埋設対応サドル付分水栓

●穿孔機用ドリル・カッターは下記の錐径のものを必ず使用して下さい。また、穿孔後は切粉の排出を十分に 行って下さい。

呼び径	錐径 mm	呼び径	錐径 mm
20	18.1~18.3	25	23.1~23.3


### 取扱上の注意事項

- ●ねじ部は鋭利なため、直接素手で触らないで下さい。軍手等をして作業して下さい。
- ●本機を分解、改造しないで下さい。
- ●直接地面に置いたり、取り扱い中における投げ出し、落下等により損傷を与えないで下さい。 損傷や変形などは、漏水や故障の原因となります。
- ●使用後は水分、土、砂等の付着物を十分拭き取った上、保管して下さい。




## 密着銅コア装着の手順


以下の手順に従って作業を行って下さい。




挿入棒先端に保持リング、本体にパッキンが装着 されていることを確認します。保持リングが破損 していたり、パッキンが止水できないほど損傷 している場合には交換して下さい。




密着銅コア(S又はL)を取り付けます。パチン と音がするまでコアを押し込み、保持リングか らコアが外れないことを確認して下さい。




ハンドルを取付け左回転させ、挿入棒を最上端 まで引き上げます。




挿入機をサドル付分水栓に取り付け、レンチ等 で締付けます。この時、レンチ等は図に示す 「レンチ掛け」に掛けて締付けて下さい。続いて サドル付分水栓のボール弁を開栓します。この 時、弁は必ず全開にして下さい。



ハンドルの回転グリップを握り右回転させると、 挿入棒が降りていきます。コアのツバが鋳鉄管 穿孔穴上面に当たるまで、ハンドルを右回転させ




続いて、ハンドルを両手でつかんで徐々に右回 転させると、挿入棒の下部テーパ面がコア下部 を押し広げ、外側に反り返らせます。




更にハンドルを右回転させると、挿入棒により コア胴部が外側に押し広げられ、穿孔穴内面に 密着します。

トルク目安: 16~35N·m (1.6~3.6kgf·m)



更にハンドルを右回転させると抵抗が大きくなりま す。挿入棒の上部のテーパ面がコア上部を押し広 げ、サドル付分水栓内面に密着します。特に強いト ルクを感じるまでハンドルを回し、標線が本体 端面とほぼ一致しているか確認して下さい。

トルク目安:30~40N·m (3.0~4.1kgf·m)



ハンドルが止まるまで左回転させ、挿入棒を引 き上げます。ハンドルが止まると、挿入棒は図の 位置まで上がっています。サドル付分水栓のボー ル弁を閉にし、挿入機を取り外します。



本社・松本工場 〒399-8750 松本市笹賀3046 北海道工場 〒059-1362 苫小牧市柏原6-120 ホームページ http://www.nippov.co.jp/

#### お問い合わせ先

東京支店 TEL.03-5338-2231 札幌営業所 TEL.011-232-0471 仙台営業所 TEL.022-213-3177 北関東営業所 TEL.0283-22-7547

広島営業所 神奈川営業所 TEL.042-741-7121 福岡営業所 TEL.092-472-5128

松本営業所 TEL.0263-28-5977 名古屋営業所 TEL.052-735-6511 大阪営業所 TEL.06-6354-1057 TEL.082-232-8117

ISO 9001 認証取得